

# InRouter6XX-S-V2.3.0.r5550 发布日志

## 更新内容:

1. 修复 FB53, 当长时间注册不上蜂窝网络时执行 AT+CFUN=1,1 重启模块。
2. 修复 ATM sslProxy 服务出现 SSL\_ERROR\_SYSCALL 时;无法建立新的 TLS 连接问题。
3. 修复 nvram 死锁问题。
4. 修复当前端配置下发未改变时, 前端显示异常问题。
5. 更新 Copyright 至 2023。
6. 修复已知漏洞。(这些漏洞由 Fortinet 的 FortiGuard Labs 实验室的 YangZhouyuan 师傅发现)